

# GUANTE PROMAX ALGODÓN SIN PIGMENTO



GUANTES USO GENERAL



CAT. I



**EMPAQUE:**

Docena en bolsa.  
Master 2 hebras 240 pares.  
Master 4 hebras 120 pares.

**TALLAS:**



18990100 - 2 hebras.  
18990103 - 4 hebras.



**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

Guante de combinación de hilo de algodón de 2 y 4 hebras. Libre de pigmentos de PVC en ambas caras. Color crudo. Ambidiestro y reversible. Sin costuras lo que lo hace que este guante aumente su confort, por sus materiales absorbe la sudoración. Puño ribeteado lo que le permite ser lavado varias veces, aumentando la duración del mismo.

Guante algodón sin pigmento normal 2 hebras.

Guante algodón sin pigmento extrapesado 4 hebras.

**APLICACIONES:**

deal para la fabricación y reparación de equipos y aparatos, plantas de cerámica, trabajos en circuitos eléctricos sin energía y procesamiento en general. Ideal para todas las tareas cotidianas.

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO / RECOMENDACIONES:**

Verifique que el guante esté en buenas condiciones (sin deshilachado, con pelusa, rotura o desgaste severo). Temperatura máxima de lavado en proceso normal 50°. Retire el guante de su mano iniciando la extracción tirando del guante con la punta de los dedos. No utilizar en circuitos y componentes eléctricos conectados.