

SHOWA

6781R-145

Construido con un aislamiento de triple capa de espuma y una manga aislada de nitrilo de 14", el SHOWA 6781R-145 lo protege del calor y el frío.

[CARACTERÍSTICAS

- Jersey de algodón completamente recubierto de neopreno
- Aislamiento con espuma de tres capas
- Guantelete de 12" con manga aislada de nitrilo de 14"
- Acabado rugoso

[BENEFICIOS

- De acuerdo con EN407, nivel 3 (hasta 662°F) para calor de contacto
- El recubrimiento de neopreno proporciona extraordinaria resistencia a la abrasión, cortes y a una amplia variedad de químicos
- Resistente a químicos con protección extendida para el brazo
- Excelente resistencia a los cortes, perforación y abrasión

[INDUSTRIA



Químico



Metalurgia



Petróleo y gas

[APLICACIONES IDEALES

- Pulverización y tratamiento químico
- Laboratorio, farmacia y análisis
- Talleres de pintura y pulverización
- Personal de la plataforma



PRODUCTO TAA

HECHO EN EE.UU.

MATERIAL

- Algodón

REVESTIMIENTO

- Resistente a Químicos
- Neopreno
- Nitrilo
- Resistente al agua

ACABADO

- Rugoso

NORMAS



SHOWA

6781R-145



EMPAQUETADO



COLOR

● Negro



TALLAS

● L




[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA
6784




MATERIAL
Algodón
REVESTIMIENTO
Resistente a
Químicos

SHOWA
6731



MATERIAL
Algodón
REVESTIMIENTO
Resistente a
Químicos

SHOWA
6797R



MATERIAL
Algodón
REVESTIMIENTO
Resistente a
Químicos

SHOWA
7712



MATERIAL
Algodón
REVESTIMIENTO
Resistente a
Químicos

[INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos eléctricos, térmicos o enredo. Deseche los guantes utilizados de conformidad con las normativas locales. Información de permeación no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo debido a otros factores que pueden influir en el rendimiento. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad. Los guantes no deben entrar en contacto con una llama al descubierto.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved